


Контроллер ИСУ-02



~220В 50Гц

Условные обозначения

- A1 - контакты питания контроллера ИСУ-02
- A2 - контакты подключения контуров
- A3 - контакты подключения датчиков температуры
- A4 - контакты CAN-шины
- K1,K2 - клапаны контуров 1 и 2 соответственно
- T1-T5 - датчики температуры
- N1,N2 - насосы контуров 1 и 2 соответственно



Примечание:
Контакты CAN-шины зарезервированы для будущих применений и не используются